

Председателю СТСН «Березка»

С.А. Толстому

6700850@mail.ru

от 03.03.2022 № 10-2198/22
на № _____ от _____

Уважаемый Сергей Александрович!

АО «Мособлэнерго» рассмотрено обращение от 11.01.2022 № 3 по вопросу приобретения электросетевого имущества СТСН Березка», расположенного в р.п. Лесной городского округа Пушкинский Московской области (далее - Объекты).

По результатам проведенного обследования Объектов установлено:

Выносной щит учета (ЩУ-0,4 кВ) на территории СТСН «Березка»: электроснабжение осуществляется по КЛ-0,4 кВ от КТП-28 (АО «Мособлэнерго»); корпус - металлический; установлены: выключатели-разъединители типа ВР на 100А, 250 А, 400 А - 6 шт.

КЛ-0,4 кВ от КТП-28 (АО «Мособлэнерго») до ЩУ-0,4 кВ СТСН «Березка»: выполнена кабелем АВБбШв-1 4x185 протяженностью 25 м.

КЛ-0,4 кВ от ЩУ-0,4 кВ СТСН «Березка» до опор ВЛ-0,4 кВ:

- фидер №1 АВБбШв-1-4x95 протяженностью 50 м;
- фидер №2 АВБбШв-1-4x120 протяженностью 50 м;
- фидер №3 АВБбШв-1-4x120 протяженностью 70 м;
- фидер №4 АВБбШв-1-4x120 протяженностью 70 м;
- фидер №5 АВБбШв-1-4x150 протяженностью 305 м.

ВЛ-0,4 кВ от ЩУ-0,4 кВ до потребителей СТСН «Березка»: смонтирована на ж/б опорах типа СВ-95 - 58 шт. проводом АПВ-50, СИП-2 3x50+1x54,6 протяженностью 2200 м.

Выявленные замечания:

- высота расположения ЩУ-0,4 кВ менее допустимой в нарушение п. 4.1.28 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (далее - ПУЭ);

- отсутствуют диспетчерские наименования на ЩУ-0,4 кВ в нарушение п. 4.1.3 ПУЭ;

- на опорах отсутствуют диспетчерские наименования, год установки, нумерация и знаки безопасности в нарушение п. 8.2.2. Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами, утвержденной РАО «ЕЭС России» от 19.05.1998 РД 153-34.3-20.662-98 (далее - РД 153-34.3-20.662-98);

- часть КВЛ-0,4 кВ выполнена проводом АПВ, необходима замена на СИП;

- часть опор (21 шт.) расположены на частных территориях, требуется произвести вынос на земли общего пользования;

- подкосы к опорам выполнены металлическими швеллерами, не представлен необходимый расчет нагрузок на опоры в нарушение п. 2.4.53 ПУЭ, необходима замена;

- в охранной зоне КВЛ-0,4 кВ не произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в нарушение п. 21 постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160;

- отсутствует защита кабеля от механических повреждений на кабельных выкидках 0,4 кВ в нарушении п. 2.3.15 ПУЭ;
- часть опор (около 5%) имеют отклонение от вертикального положения в нарушение п. 8.2.3 РД 153-34.3-20.662-98, требуется произвести выправку опор;
- заземляющие устройства ВЛ-0,4 кВ, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, выполнены с расстояниями более 200 м между опорами в соответствии с п. 2.4.46 ПУЭ;
- часть индивидуальных приборов учета электрической энергии вынесены на высоту более 1,7 м от поверхности земли в нарушение п. 1.5.29 ПУЭ, шкафы учета не заземлены;
- у собственников (владельцев) земельных участков отсутствуют допущенные в эксплуатацию расчетные приборы учета электроэнергии и не заключены в индивидуальном порядке с АО «Мосэнергосбыт» договоры энергоснабжения.

Не представлены:

- полный список потребителей (граждан-владельцев садовых и жилых домов, имеющих технологическое (в том числе опосредованное) присоединение к объектам электросетевого хозяйства 0,4 кВ, с указанием для каждого потребителя: информации о характеристиках технологического присоединения (однофазное/трехфазное, максимальная разрешенная мощность), сведений о наличии допущенного в установленном порядке индивидуального прибора учета потребляемой электроэнергии, характеристик прибора учета (представляется копия акта допуска), места установки, заводского номера, срока очередной поверки, информации о наличии заключенного в индивидуальном порядке договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией (гарантирующим поставщиком) (реестр договоров энергоснабжения и открытых лицевого счетов).

Обращаю Ваше внимание, что не подлежат передаче АО «Мособлэнерго» объекты уличного освещения как непрофильное имущество, которые необходимо отделить от силовой сети и оборудовать отдельным учетом электроэнергии.

Приведение Объектов в нормативное состояние требует существенных капитальных вложений.

Вместе с тем, в рамках поручений Правительства Московской области по вопросу консолидации электросетей некоммерческих объединений граждан АО «Мособлэнерго» проводятся комплексные мероприятия по инвентаризации сетей садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан, имеющих прямое технологическое присоединение к сетям АО «Мособлэнерго» (1273 организации), с целью определения объема затрат, необходимых для приведения сетей в надлежащее нормативное состояние с последующим определением источника финансирования.

По результатам инвентаризации АО «Мособлэнерго» сообщит о возможных условиях и порядке приобретения Объектов СТСН «Березка».

С уважением,

Заместитель генерального директора
по корпоративной политике
и правовому обеспечению



И.С. Нефедова